

Sikker Jobb-analyse



Felt fullført	Ok	IR	Feil
10 / 10 (100 %)	10	0	0

Oversikt

Prosjektnavn	Bromstadvegen 6
Utført av	Mats Knotten, 28.05.2020 12:33:29

Alle punkter

Detaljer (bruk kommentarfelt og trykk OK på hvert punkt)		
Kort beskrivelse av aktiviteten:	Jobb på tak	<input checked="" type="checkbox"/>
Navn på utførende firma:	Tømrer Johnsen AS	<input checked="" type="checkbox"/>

Bakgrunn for SJA		
SJA gjennomføres fordi: (velg en eller flere)	Aktiviteten er ny og ukjent, Personer som ikke kjenner hverandre skal jobbe sammen, Utstyr som arbeiderne ikke har erfaring med skal benyttes	<input checked="" type="checkbox"/>

Analyse av oppgave (bruk kommentarfelt og trykk OK på hvert punkt)		
Hva er oppgaven vi er bekymret for?	Jobb i høyde	<input checked="" type="checkbox"/>
Farer - Hva kan gå galt?	Fall, fallende gjenstand	<input checked="" type="checkbox"/>
Har vi kontroll på farene?	Ja	<input checked="" type="checkbox"/>
Tiltak - Hvordan skal farene kontrolleres?	Sikringsutstyr, gjerder	<input checked="" type="checkbox"/>
Hvem er ansvarlig for tiltak som skal kontrollere farene?	SJA-ansvarlig	<input checked="" type="checkbox"/>

Lærepunkter - (fylles ut av SJA-ansvarlig etter at jobben er gjort)		
Hva kan gjøres annerledes/bedre neste gang?	Sikringsutstyr kan være bedre plassert, mer tilgjengelig, for å spare tid.	<input checked="" type="checkbox"/>
Hvilke positive erfaringer er viktig å ta med seg?	Ingen uønskede hendelser	<input checked="" type="checkbox"/>